

## Instandhaltungsprüfung KP-Test 5 HVDC

Für Spannungsprüfer mit Nennspannungen über 1 kV sind abhängig von nationalen Vorschriften Instandhaltungsprüfungen durchzuführen. In Deutschland ist dies in der Unfallverhütungsvorschrift „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ (DGUV V3) verbindlich vorgeschrieben. Danach sind Spannungsprüfer nach einem Zeitraum von maximal sechs Jahren einer Instandhaltungsprüfung mit festgelegten Prüfungen zu unterziehen. In der Norm IEC 61243-1 sind diese Prüfungen im Anhang beschrieben.

PFISTERER führt diese Instandhaltungsprüfungen in eigenen Prüfeinrichtungen seit vielen Jahren erfolgreich durch. Dabei werden die Spannungsprüfer entsprechend den Vorgaben geprüft und -falls notwendig- instand gesetzt. Sollten umfangreichere Reparaturen notwendig sein, wird von uns grundsätzlich ein Kostenvoranschlag erstellt.

Die Ergebnisse der durchgeführten Prüfungen werden ausführlich dokumentiert.

Für die Durchführung der Instandhaltungsprüfungen wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Vertretung.

Für Kunden in Deutschland gilt die nachfolgende Versandanschrift:

PFISTERER Kontaktsysteme GmbH  
Bereich Instandhaltungsprüfung  
Bahnhofstraße 30  
89547 Gerstetten - Gussenstadt  
Deutschland

Tel.: +49 7323 83 634 oder +49 7323 83 815

E-Mail: [service-whp@pfisterer.com](mailto:service-whp@pfisterer.com)

Für alle Geräte der Generation „KP-Test 5 / SPPC 5“ bieten wir gegen Aufpreis folgende Leistungen zusätzlich an:

- Batteriewechsel
- Schilderwechsel - Anzeigegerät
- Schilderwechsel - Isolierstange
- Besonderer Reinigungsaufwand



Abbildung kann abweichen.

## Technische Daten

---

Artikelnummer

200 000 200 000699

---